

ООО «Возрождение Петербурга»
П.Г. Щедрин, В.А. Черненко

Исаакиевский Собор

СКУЛЬПТУРНОЕ
УБРАНСТВО
БАЛЮСТРАДЫ
КРУГОВОЙ
КОЛОННАДЫ



Реставрация скульптур методом холодного газодинамического напыления


²² Методика по устранению дефектов металла на поверхности скульптур балюстрады. ГМП «Исаакиевский собор». СПб., 2011. 9 с.

Реставратор М.Ю. Ручин указывает на дефект скульптуры «Ангел с нерукотворным образом» – выход стальной спицы на поверхность.
Фотография П.Г. Щедрина.
2013

В ходе реставрации скульптур, заделка швов и создание на них патины осуществлялись методом холодного газодинамического напыления высокодисперсных порошков. Работы производились согласно утвержденной методике реставрации скульптур балюстрады²².

На скульптурах архангелов и ангелов имелись следующие дефекты: заплатки на поверхности фигур, участки оставшегося свинцово-оловянного припоя на крыльях скульптур, отслоение и трещины припоя, трещины на поверхности крыльев, деструкция шпаклевочных составов на основе свинцового суртика в местах крепления крыльев к скульптурам, выходы коррозированных металлических прутьев на поверхность фигур, глубокие каверны (собирающие атмосферные осадки) и утраты патины – защитного поверхностного слоя скульптур.





Скульптура
«Ангел с нерукотворным
образом»
и аппарат для холодного
газодинамического
напыления.
Фотография
П.Г. Щедрина. 2015

Перед реставрацией производились следующие предварительные работы: осмотр и зондажи с раскрытием элементов крепления крыльев к скульптурам для оценки их состояния (степени коррозии и дефектов заклепок); обследование заплаток на поверхности скульптур с выявлением микротрещин, отслоений и сдвигов; определялись причины появления трещин в крыльях; производились также расчистка (микрозондажи) на участках скульптур, покрытых припоем, для определения его толщины и состояния крыльев под докомпоновками и обмазками; удаление мастика в зонах крепления крыльев к скульптурам.

В случае обнаружения отслоений, неплотностей или сдвигов заплаток на скульптурах последние демонтировались. При невозможности дальнейшего их использования, после подготовки «гнезда» посадки изготавливались новая заплатка из латуни методом «выплавляемой модели» с предварительным снятием формы с утраченного участка. Заплатки, изготовленные для восполнения утрат скульптур, прочеканивались для создания конфигурации, близкой к оригинальной, и механически крепились на места методом чеканки или с помощью аргонодуговой сварки. Сварной шов при этом обрабатывался механически, с минимальным воздействием на оригинальную поверхность бронзовой скульптуры. Удаление дефектных шпаклевочных составов производилось механически с использованием ручных инструментов.

Щели между поверхностью скульптуры и заплатками, при условии их прочной фиксации, устранились с помощью аргонодуговой сварки или методом холодного газодинамического напыления.

Основой процесса реставрации поверхности бронзовых скульптур (восполнения небольших утрат, каверн, сквозных трещин и разрывов) этим методом является нанесение высокодисперсных частиц металлов (медь, олово, свинец и др.) сверхзвуковым потоком подогретого воздуха (газа). При этом температура потока двухфазной системы (газ и твердая частица) и температура, возникающая при соударении твердой

частицы с поверхностью скульптуры, не вызывает ее существенных структурных изменений. Твердая частица в процессе напыления остается «чистой» и холодной и не провоцирует внутренних термических напряжений, так как в процессе ускорения до сверхзвуковой скорости поток не успевает нагреться до значения температур, при которых на ней могут образоваться окислы и нитриды. Таким образом, формирование напыляемого покрытия (реставрационного слоя) осуществляется при температуре, существенно меньшей, чем температура плавления материала частиц в процессе ударно-импульсного взаимодействия и пластической деформации частиц и основы.

Механизм образования покрытия при помощи холодного газодинамического напыления состоит в следующем: первые частицы при соударении с поверхностью вызывают процесс разрушения загрязнений, защитных и окисных пленок – «очищение»; после обнажения очищенного слоя металла скульптуры и активации ее поверхностного слоя (образование свободных электронов) становится возможной диффузия (проникновение, укрепление) твердых частиц за счет высвобождаемой кинетической энергии в момент соударения в сравнительно тонком контактном слое без значительного нагрева потока частиц и основы. Данный метод обеспечивает получение плотных, прочных покрытий, не изменяющих оригинальную пластику элементов скульптуры.

Применяемое для газодинамического напыления оборудование включало следующие механизмы и приборы: воздушный компрессор,

Процесс реставрации холодным газодинамическим методом ►
скульптуры «Ангел с нерукотворным образом».



На с. 305:

- 1) очистка места дефекта;
- 2) напыление третника;
- 3) зачистка места напыления и придание ему пластики с помощью абразивного инструмента.

На с. 306:

- 4) напыление медного слоя;
- 5) напыление патины (куприт – коричневый оттенок);
- 6) напыление патины (антлерит – зеленый оттенок).

Фотографии П.Г. Щедрина. 2013



зрения механической прочности и последовательности нанесения разных покрытий указанным способом; напыление порошков металлов и обработка полученных металлизированных участков.

Для реставрации поверхностей, имевших глубокие каверны, а также выходы коррозированного металла, последовательность реставрационных работ была следующая: точечная расчистка, заполнение снаружи припоем или медью

с сохранением пластики фигуры механическими способами обработки; последующее нанесение слоя меди по периметру утраты металла. При этом обеспечивалось равномерное нанесенных слоев по периметру утрат; обработка восстановленных участков заподлицо с основным металлом с последующим механическим воссозданием исторической пластики. Выступающие участки, порожденные механическими воздействиями, реставрировались в той же последовательности.



Процесс реставрации скульптуры холодным газодинамическим методом:

- вид до реставрации;
- расчистка поверхности;
- медное напыление;
- напыление третника;
- напыление медного порошка;
- напыление патины (вид после реставрации).

Фотографии П.Г. Щедрина. 2013

Реставрация мелких и крупных трещин производилась в следующей последовательности: после определения начала и конца трещины, ее распространения и глубины производилась разделка кромок под углом 30–45° с последующим заполнением медью или припоем методом холодного газодинамического напыления.

Иной технологический процесс применялся при реставрации поверхностей скульптур, не имевших глубоких каверн: локальная расчистка; нанесение слоя третника²⁴ на реставрируемые участки (скрытые мелкие дефекты, такие как каверны, углубления, волосяные трещины), не явно выраженные после традиционно применяемой расчистки. Эти дефекты удалялись напылением медного порошка, а после предварительного восстановления дефектных участков поверхности производилось нанесение окончательного выравнивающего слоя меди, затем финальное напыление слоев патин (куприт и антлерит). Нанесение слоев осуществлялось через защитную свинцовую накладку с отверстием, соответствующим геометрии дефекта. При этом общий восстановленный слой не превышал 100 мк.

Свои особенности имел процесс реставрации крыльев и элементов крепления их к скульптуре. После удаления деструктированной замазки, поверхность скульптуры расчищалась шаберами различной конфигурации с последующей очисткой поверхности методом холодного газодинамического напыления и нанесением третника и слоя меди тем же методом; удаление излишков напыляемого слоя третника и сглаживание напыления производились при помощи прямошлифовальной машины с доочисткой шабером.

Слабо державшийся припой, имевший отслоения от основы, удалялся механически, а в зонах разрывов припоя – до раскрытия чистой поверхности латуни. На основании микрозондажей в пайках определялись гра-

²⁴ Третник – это сплав 65% олова и 35% свинца, который применяют для пайки цветных металлов и сплавов. Для приготовления такого припоя сначала в железной чашке расплавляют свинец – 1 часть, а затем к полученному расплаву добавляют кусочки олова – 2 части. Когда они расплавятся, сплав тщательно перемешивают и выливают в форму для затвердевания. В целом получается 3 части – от этого и название – третник.



Место напыления патины, определенное конфигурацией шаблона на левой руке скульптуры «Ангел с нерукотворным образом». Фотография П.Г. Щедрина. 2013



Процесс реставрации холодным газодинамическим методом крыльев скульптуры «Ангел с лестницей». Напыление медного порошка.
Фотография П.Г. Щедрина. 2013

Процесс реставрации холодным газодинамическим методом скульптуры «Ангел с нерукотворным образом». Напыление порошка.
Фотография П.Г. Щедрина. 2012

Сглаживание слоя напыления прямомоливальной машиной.
Фотография П.Г. Щедрина. 2013

Процесс реставрации холодным газодинамическим методом крыльев. Напыление порошка третника.
Фотография П.Г. Щедрина. 2013



ницы излишков припоя, которые удалялись также механическим способом. Иногда основная масса припоя и его тонкий слой с поверхности крыльев удалялись методом холодного газодинамического напыления.

Трещины с раскрытием менее 0,5 мм заполнялись при помощи газодинамического напыления без разделки кромок в следующей последовательности: напыление третника, меди, куприта (коричневая патина), тенорита и брошантита (зеленовато-изумрудная патина). При этом цвет напыляемой патины подбирался индивидуально для каждой скульптуры.

После восполнения всех утрат на поверхности скульптур, стык фигур и их крыльев обезжиривался, затем наносился полиуретановый герметик и производилось его разравнивание. После отвердения герметик покрывали алкидной краской под цвет патины.

Подбор оттенков патины перед напылением на скульптуру «Ангел с лестницей».
Фотография П.Г. Щедрина. 2011

Место напыления патины, определенное конфигурацией шаблона.
Фотография П.Г. Щедрина. 2015



Герметизация швов в местестыка крыла с фигурой ангела.
Фотография П.Г. Щедрина. 2013

Герметизация шва в местестыка крыла с фигурой ангела.
Разравнивание герметика.
Фотография П.Г. Щедрина. 2013